

整理番号	6	河川名	信濃川水系 五十嵐川	地先名	左岸 三条市諏訪地先
写 真				所 見	
				<ul style="list-style-type: none"> ・橋脚上流側には、木くず等の漂流物が引っ掛かっている。 ・橋梁下流の左右岸の高水敷が洗掘を受けている。（当該地点の下流でも同様の状況がいくつか見られた。） ・護岸や高水敷の被災の状況より、橋梁部等の条件護岸の重要性が再確認された。 	
				<ul style="list-style-type: none"> ・右岸側堤防の天端近くまで水位上昇によるのり面侵食の痕跡が見られる。 ・堤防天端では、土のう積みによる水防活動が実施された模様。 	
				<ul style="list-style-type: none"> ・橋脚下流の高水敷が侵食を受け削られた。表面に張られていた芝のめくれが見られる。 ・写真中の橋脚上流では高水敷が洗掘され芝のめくれはない。 	