

## 1. 茶郷川


No.117N37° 18'47.7"、E138° 47'55.3"

### ①被災状況

- ・ 本川と放水路の分流付近より撮影。写真左側が本川上流、右側が本川下流。写真左手前が放水路。
- ・ 被災（浸水）箇所は、写真奥本川左岸駐車場と、写真右手前側の本川右岸宅地



- ・ 放水路飲み口。放水路は H16 の出水後に施工。トンネル河川によって数百 m 先の信濃川本川に接続している。
- ・ 本川が掘り込み河道であり、放水路はさらに **1m 程度のパラペットによって嵩上げ**してある。



- 写真正面左側が本線で、**固定堰**により水の流入を制限している。



- 放水路飲み口付近から放水路全景。奥は浸水した駐車場。写真右側の宅地は1Fが浸水した。



- 前の写真右側の宅地を合流点付近より撮影。本川と放水路に囲まれた宅地は低く、H16の時も浸水被害を受けている。

